



パブコサービスニュース

第18号

発行日 2015年2月2日

株式会社 パブコ
品質保証部 品質保証課

リヤトップマーカークランプリコール届出のご案内

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。
平成27年1月28日付にて、国土交通省へリコール(リコールNo. 3506)の届出を致しましたのでご案内させていただきます。

1. リコール届出の内容


バンボディーの後面上部についているリヤトップマーカークランプ(赤色)について、取付位置が不適切な場合があります。そのためリヤトップマーカークランプ(赤色)の上方視認角が保安基準に不適合となっています。

2. 改善修理の内容

全車両、車両の後面上部に取り付いているリヤトップマーカークランプ(赤色)において、台座一式を追加致します。作業内容は別途、作業手順書をお送り致します。(作業時間 約 90分)

3. 対象製品及び対象期間

対象製品：後面上部に取り付いているリヤトップマーカークランプ(赤色)を取付した車両
対象期間：2005年12月14日～2014年5月8日生産車両(50台)



ご協力依頼内容

1. 改修工事の実施都度 弊社から工事依頼書にて依頼させていただきます。 ※弊社より部品支給致します。シーリング材は御手元のものをご使用頂きたくお願い致します。
2. 改修工事をして頂くにあたり、お客様との日程調整をお願い致します。 ※現在、公的機関への対象車登録情報の入手申請中のため、お客様への案内状は2月20日頃になる見込みです。案内状郵送後にお客様と弊社担当窓口にて修理工場を決めさせていただきますことご了承お願い致します。

お問い合わせ先について

株式会社 パブコ 品質保証部 品質保証課
〒243-0402
神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地
TEL: 046-235-8525 FAX: 046-235-7964
受付時間: 月～金(除く所定の休日)
9:00～12:00、13:00～17:00