


# 改善箇所説明図

株式会社パプロ



荷役用昇降装置  
(商品名:コンビリフト)

油圧発生装置  
(パワーユニット)



## 不具合発生箇所

荷台後部取付けの荷役用昇降装置(商品名:コンビリフト)の油圧発生装置(パワーユニット)への車両より電源取入れのための、バッテリーケーブルの配線が不適切なため、車両の振動等により、当該ケーブルの被覆が剥れショートするおそれがある。

## 改善の内容

全車両に対策ブラケットと樹脂クリップを取付けする。又、バッテリーケーブルを点検し、当該ケーブルが明らかに損傷しているものは、バッテリーケーブルを新品と交換する。