


改善箇所説明図



(エアロールシステム 装着車)



エアロールシステム コントロールボックス



(コントロールボックス内部配管)
赤矢視は誤配管部分を示す

不具合発生箇所

エアロールシステムにおいて、コントロールユニット内の高圧エアチューブに誤った材質を使用したため、エア圧力に耐えきれずに破損し、エア漏れを起こす可能性がある。そのため、エアロールが降下、停止する場合がある。

改善の内容

全車両、コントロールユニット内の高圧チューブを、正規品に交換する。