


# 改善箇所説明図



大中型ウイングボデー(サンドイッチパネル仕様)において、サイドパネルまたはルーフパネルに過度の熱が加わった状態(70℃以上)でウイングの開閉操作を行うと、パネルの表面に膨らみが発生するおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、パネルへの加熱(70℃以上)を行わないよう注意喚起するコーションプレートを貼り付けるとともに取扱説明書に注意事項を記載する。

注 :  は、追加する部品等を示す。