


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

テールランプ



不具合



対策

(テールランプを車両外側に移設)

大型ウイング車の後面下部に取り付けている尾灯について、設計時の検討が不十分のため、自動車の最外側から尾灯までの距離が基準値を超えている。そのため、尾灯の取付位置の保安基準を満足していない。

改善措置の内容

全車両、テールランプ取付位置を正規の位置に移設する。

注： は、移設する部品を示す。