


改善箇所説明図



トラックのリアオーバーハング部フレーム間に設置されたスペアタイヤキャリアブラケットにおいて、フレームへの溶接が不十分なものがある。
そのため、走行振動等により当該キャリアブラケットの溶接が剥がれ、最悪の場合、スペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スペアタイヤキャリアブラケットを対策品に交換する。

識別の方法

改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo5863のステッカーを貼付する。