

連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL03-5253-8111内線42361

アドレス: http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年4月27日

リコール届出番号	5140	リコール開始日	令和4年4月28日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 パプコ 取締役社長 アフマドヴ・ケナン		問い合わせ先:品質保証部品品質保証課 TEL046-235-8525	
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(スペアタイヤ取付装置)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのリアオーバーハング部シャシフレーム側面に取り付けたスペアタイヤ取付装置において、ブラケットの形状が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、取付部が破断しスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ブラケットを取外しスペアタイヤ取付装置を対策品に交換する。			
不具合件数	3件		事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo5140のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-FR1EHG	日野プロフィア	FR1EH-100369 ~ FR1EH-100764 平成30年2月27日 ~ 平成31年2月14日	4	
	2KG-FS1EHA		FS1EH-100460 平成31年3月29日	1	
	2KG-FW1EHG		FW1EH-100390 ~ FW1EH-101075 平成30年2月24日 ~ 平成30年12月10日	4	
	2PG-FR1AHG		FR1AH-562356 ~ FR1AH-580393 平成30年5月30日 ~ 令和元年5月24日	8	
	2PG-FR1AJA		FR1AJ-100425 ~ FR1AJ-100536 平成30年11月9日 ~ 平成31年2月14日	2	
	2PG-FW1AHG		FW1AH-101484 ~ FW1AH-110031 平成29年11月29日 ~ 令和元年7月22日	7	
	2PG-FW1AHJ		FW1AH-103420 ~ FW1AH-109317 平成30年4月21日 ~ 令和元年5月31日	5	
	2PG-FW1EHG		FW1EH-100734 ~ FW1EH-101060 平成30年9月24日 ~ 平成30年10月11日	2	
	2PG-FW1EHJ		FW1EH-100754 平成30年10月18日	1	
	2RG-FR1AHG		FR1AH-103612 ~ FR1AH-103764 平成31年4月26日 ~ 令和元年6月19日	2	
	2RG-FW1AHG		FW1AH-100755 ~ FW1AH-107088 平成29年11月24日 ~ 平成31年1月23日	11	
	2RG-FW1AHJ		FW1AH-104731 平成30年5月15日	1	
(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年11月24日 ~ 令和元年7月22日	(計48台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。