



# パブコサービスニュース

第11号

発行日 2012年 4月25日

品質管理部 品質保証課

## サービスキャンペーン実施のご案内

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。  
この度、下記内容の無償修理(平成23年4月25日、国土交通省通知「サービスキャンペーン」)を実施することになりましたので、ご案内申し上げますと共に、ご協力をお願い申し上げます。

### 1. 不具合内容

ウイングボデー大型仕様架装車の側面煽りの開閉補助装置において、当該開閉補助装置内のローラーチェーンのメンテナンスが不適切な場合、当該チェーンのリンク部分が固着するものがある。  
そのため、そのままの状態ですべて開閉操作を行うと、当該チェーンのリンク部分に应力が集中することによりリンク部分が破損し開閉補助力がなくなるとともに、当該開閉補助装置内のスプリングの反力により当該開閉補助装置の構成部品が荷台内側方向に飛び出し、最悪の場合ウイング作動用の油圧配管を損傷させるおそれがある。

### 2. 修理内容

- ①全車両、ローラーチェーンを点検し、当該チェーンが固着している場合は、チェーンを新品に交換し、チェーン及びスプロケットにグリスを塗布する。  
当該チェーンが固着していない場合は、チェーン及びスプロケットにグリスを塗布する。
- ②全車両、メンテナンスの注意を記したコーションプレートを開閉補助装置付近の見やすい位置に貼り付ける。また、当該補助装置の取扱説明書及びグリス塗布説明書を車載する。
- ③固着が発生していない場合の所要時間は30分、チェーン交換が必要な場合は60分を予定しています。

### 3. 対象期間及び対象車両

対象期間 : 2007年12月13日～2011年8月19日生産車両  
※一部2011年7月20日～8月19日は(株)パブコ近畿架装が対象


対象車両 : 三菱トラック・バス(株) 1992台 日野自動車(株) 101台  
UDトラック・日産ディーゼル(株) 72台 いすゞ自動車(株) 93台  
(該当車両 2,258台)



パワーラック  
取り付け箇所



パワーラック  
コーションプレート貼付け例



取扱説明書

## ご協力依頼内容

2012年5月中旬にパブコよりユーザー様にダイレクトメールを送付いたします。  
ユーザー様には直接パブコ品質保証課にご連絡を入れていただく様に依頼いたしますが、過去の例から、サービス工場殿にご連絡の入る場合も有るかと思われます。  
その節にはお手数でございますが弊社までご連絡を賜れば幸いです。  
また、御社のお近くのユーザー様よりご連絡をいただいた折には改めて工事依頼を発行させていただきます。


## お問い合わせ先について

株式会社 パブコ 品質保証課  
〒243-0402  
神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地  
TEL046-235-8525 FAX046-235-7964

受付時間: 月～金(除く所定の休日)  
9:00～12:00、13:00～17:00



パワーラック固着状態写真



正常な状態

