



# パブコサービスニュース

第14号

発行日 2013年 8月 9日

品質保証部 品質保証課

## エクシオウイング スチール製アンダーロック式リヤドアハンドル キャッチ部とキーパー部の掛かり代測定の注意点について

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。

リコール(リコールNo. 31111:平成25年2月26日届出)にて、リヤドアハンドルのキャッチ部とキーパー部の掛かり代の点検を実施いただいておりますが、最近何台かの車両に於いて、測定値を見間違えている車両が見受けられました。つきましては、再度測定方法の注意点について、ご連絡いたしますので、ご注意ください。確実な点検を実施いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. ご注意いただく測定時の要領・注意点

1) 写真1のように、ハンドルを開き、ハンドルロック先端が当たらない位置にゴムマグネットを貼り付ける。

※ゴムマグネットの断面が綺麗な方をハンドル側にして下さい。

(カット断面に段差のある面は使用しないで下さい)

※ゴムマグネットが水平になっていることを確認して下さい。



2) 写真2のように、ロック手前でハンドルを止め、ロック先端にゴムマグネットを指で静かに突き当てる。

※隙間なく平行に突き当たっていることを確認して下さい。



3) 写真3のように、ハンドルを開き掛かり代を測定する。


※ハンドルを開く時は、ゴムマグネットが動かないように注意しながらゴムマグネットを押えながら静かにハンドルを開いてください。

(勢い良く開けるとゴムマグネットが動いてしまうことがあります)

※必ず直角定規等を使用してキーパー取付面に垂直に立てキーパー側掛かり代部先端に当てスケールで掛かり代を測る。

(直角が出ていないと正しい測定値が出ないことがあります)

※測定に使用するスケールは、ゴムマグネットへの付着を防止のため、プラスチック製又はステンレス製のものを推奨いたします。



### 2. リコールの概要

パブコサービスニュース13号(2013/3/5発行)をご参照願います。

### 3. お問い合わせ先について

株式会社 パブコ 品質保証課

〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地

TEL046-235-8525 FAX046-235-7964

受付時間: 月～金(除く所定の休日)9:00～12:00、13:00～17:00

以上