



# パブコサービスニュース

第15号

発行日 2014年 6月13日

品質保証部 品質保証課

## 後部突入防止装置延長用スペーサー サービスキャンペーン通知のご案内

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。  
平成26年6月10日付にて、国土交通省へサービスキャンペーンの通知を致しましたのでご案内させていただきます。

### 1. サービスキャンペーンの内容

バン型荷台の後部突入防止装置において、延長用スペーサーを取付けるボルトの締付けトルクが不適切なため、シャンメーカーが定める締付けトルクに対して不足しているものがある。

### 2. 改善修理の内容

- ①全車両、延長用スペーサーの有無を確認する。
- ②延長用スペーサーを装着している車両は、正規の各メーカー指定トルクの範囲に増し締めを実施し、チェックシートに記入する。

延長用スペーサー取付 ボルト締付トルク	ふそう いすゞ UDT		
	Min(N・m)	80	77.7
Max(N・m)	105	116.5	127.7

### 3.改善措置に要する1台あたりの所要作業時間

- ・延長用スペーサーの取付け有無確認 約0.1時間
- ・正規の締付けトルクでの増し締め作業 約0.5時間
- ・チェックシート記載等付帯作業 約0.1時間

### 4.対象製品：バン型車両の大型車並びに中型車

### 5.対象期間：2012年11月 5日製造～2014年 3月27日製造（生産車両377台）



ボデー後方視



後部突入防止装



取付けボルト

## ご協力依頼内容

- 1・改修工事の実施(都度 弊社から工事依頼書にて依頼いたします。) 同時に改修要領書をお送りいたします。
  - 2・改修工事をしていただくにあたり、お客様との日程調整をお願いいたします。
- ※現在、公的機関への対象車登録情報の入手申請中のため、お客様への案内状は6月下旬になる見込みです。  
案内状郵送後にお客様と弊社担当窓口との話し合いにより修理工場を取決めさせていただきます。

## お問い合わせ先

株式会社 パブコ 品質保証課 〒243-0402 神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地  
TEL046-235-8525 FAX046-235-7964  
受付時間：月～金(除く所定の休日)9:00～12:00、13:00～17:00

以上