



# パブコサービスニュース

第3号

発行日 2011年 4月28日

品質管理部 品質保証課

## リコール実施のご案内

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。

この度、下記内容の無償修理（平成23年4月28日、国土交通省通知「リコール」）を実施することになりましたので、ご案内申し上げますと共に、ご協力をお願い申し上げます。

### 1. 不具合内容

生活協同組合向けに架装した日産アトラスのコープバン車両において、車体側面に補助方向指示器を装着した車両。架装の際、方向指示器増設用追加リレーの取付けをしていなかったため、方向指示器が球切れが発生した場合（補助方向指示器は除く）に、運転席の作動状態表示装置の点滅回数が変化しないものがある。

### 2. 修理内容

方向指示器増設用追加リレー及びハーネスセットを追加し、補助方向指示器のハーネスを正しく配線する。  
作業時間は約1時間/台程度を予定しております。  
具体的な作業内容につきましては別途改修要領書を用意させていただきます。

### 3. 対象期間及び対象車両

対象期間 : 2008年4月3日～2010年4月23日 生産車両

対象車両 : 日産アトラスへ搭載のコープバン車両で電装品オプションの補助方向指示器を取付した車。

(該当車両186台)



コープバン全景



補助方向指示器



作動状態表示装置

## ご協力依頼内容

2011年5月ゴールデンウィーク明けにパブコより ユーザー様に連絡をいたします。

また、御社のお近くのユーザー様よりご連絡をいただいた折には改めて工事依頼を発行させていただきます。

## お問い合わせ先について

株式会社 パブコ 品質保証課 担当:西村 坂井 梅津  
〒243-0402  
神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地  
TEL046-235-8525 FAX046-235-7964

受付時間:月～金(除く所定の休日)  
9:00～12:00、13:00～17:00