



パブコサービスニュース

第 5号

発行日 2011年 12月 6日

品質管理部 品質保証課

《ステンレス製リヤドアハンドルの外観向上のお知らせ》

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。
この度、外出しリヤドアのステンレス製埋め込みロックハンドルの外観向上を目的とした改善を実施いたしましたのでお知らせ申し上げます。

1. 概略 対象:大型エクシオウイング:2011年7月より切替

市場情報で従来のステンレス製埋め込みロックハンドルが外観及び仕上げが悪いとの情報があり、外観向上を目的とした改善を行いました。

【変更】 ステンレス製ロックハンドルASSY

【従来】 ステンレス製ロックハンドルASSY



2. 部品詳細



※ハンドル本体には右のキー付きとキー無しがあります。

- | | |
|-----------|------------|
| ①ハンドルキー付き | KC507818CH |
| ②ハンドルキー無し | KC507820CH |
| ③ハンドル受け | KC507973CH |

3. 交換時の注意点

ハンドルを交換する場合は、従来のハンドル受けとの互換性はありませんので、ハンドル本体及びハンドル受けのASSY交換となります。

ASSY交換時、写真の○部のハンドル本体とハンドル受けには、それぞれに切り欠きマークがありますので、切り欠きマークの位置を合わせて取付施工願います。(別紙の交換要領書参照)



※今後も、指定サービス工場殿向けにサービスニュースを配信させていただきますので、ご協力の程お願い申し上げます。

【配信元】

株式会社 パブコ 品質管理部 品質保証課
〒243-0402
神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地
TEL046-235-8525 FAX046-235-7964