

連絡先自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL03-5253-8111内線42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年 3月26日

リコール届出番号	4694	リコール開始日	令和2年 3月27日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 パプコ 取締役社長 フォルカー ヒルマン		問い合わせ先: 品質保証部品質保証課 TEL046-235-8525	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料タンク)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付ける。			
不具合件数	0件		事故の有無	0件
発見の動機	サプライヤーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo4694のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FK62F	「ふそうファイター」	FK62F-605095 令和元年10月30日	1	
	2KG-FK65FZ		FK65FZ-605042 ~ FK65FZ-605107 令和元年10月7日 ~ 令和元年11月14日	5	
	2KG-FK72FZ		FK72FZ-605013 令和元年10月29日	1	
いすゞ	2PG-FRR90S2	「いすゞフォワード」	FRR90-7147618 令和元年10月9日	1	
	2PG-FTR90V2		FTR90-7010599 令和元年11月4日	1	
	2RG-FRR90S2		FRR90-7144906 ~ FRR90-7148361 令和元年10月31日	2	
日野	2PG-FE2ABG	「日野レンジャー」	FE2AB-103553 ~ FE2AB-104034 令和元年10月23日 ~ 令和元年10月24日	2	
	2PG-FD2ABA		FD2AB-115098 令和元年10月31日	1	
	2PG-FD2ABG		FD2AB-112924 令和元年11月14日	1	
	2PG-GD2ABA		GD2AB-101252 ~ GD2AB-101259 令和元年11月18日 ~ 令和元年11月26日	2	
	2PG-FW1AHJ	「日野プロフィア」	FW1AH-112132 令和元年11月25日	1	
	2RG-FR1AHJ		FR1AH-105044 令和元年11月5日	1	
	(計12型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月7日 ~ 令和元年11月26日	(計19台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。