

改善箇所説明図



不具合発生箇所

ウイングボデー車において、ウイング開放警報装置の駐車状態を検出するパーキングブレーキ信号回路の配線が不適切なため、パーキングブレーキを解除している状態でキースイッチをACC位置へ戻してもエンジンが停止しない。

改善の内容

不適切な配線を正規に接続する。