


CLコンベリフト点検手順の件

① メインシリンダ-バルブ配線点検及びギボシ接続系統点検



※ 配線は、コルゲートシート
とニールテープで
巻かれています。


改修

- (下記内容の場合
配線直し、修正下さい。)
- ・ギボシに青サセ等接触不良
が有るか？
 - ・上下作動させた時、配線が
引はらぬ、ギボシが、抜
けたりしないか？
 - ・配線が断線しかけてないか

(左右の配線をチェックする)

② シリンダ-バルブ交換要領

- ・上下作動させた時左右のズレが生じたり、又ズレが大きい方
のバルブの配線に肉抜きが必要になり場合、他の方を交換し
下さい。



③ 左記のようにバルブの形状が
若干違いますが、構造上何ら
かたまりありません。