

連絡先: 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL03-5253-8111内線42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和5年10月5日

リコール届出番号	5386	リコール開始日	令和5年10月6日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 パプコ 取締役社長 アフマドヴ・ケナン		問い合わせ先: 品質保証部品質保証課 TEL046-235-8525	
不具合の部位(部品名)	尾灯(テールランプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ウイング車の後面下部に取り付けている尾灯について、設計時の検討が不十分のため、自動車の最外側から尾灯までの距離が基準値を超えている。そのため、尾灯の取付位置の保安基準を満足していない。			
改善措置の内容	全車両、テールランプ取付位置を正規の位置に移設する。			
不具合件数	2件		事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者: 使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo5386のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CG5CA	クオン	JNCMB02G4NU071752 ~ JNCMB02G3NU071807 令和4年6月22日 ~ 令和4年8月1日	3	
	2RG-CG5FA		JNCMC10G5NU075041 令和4年11月21日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年6月22日 ~ 令和4年11月21日	(計4台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。