

連絡先: 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年12月27日			
リコール届出番号	5599	リコール開始日	令和6年12月27日
届出者の氏名又は名称	株式会社 パプコ 代表取締役社長 秋山 健 問い合わせ先: 品質保証部品質保証課 TEL046-235-8525		
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(マウントブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ウイングボデー車において、シャシフレームと荷台を連結するマウントブラケットの取付位置の設計検討が不十分だったため、一部マウントブラケット取付けのためにあけた穴と既存穴が重複した状態でボルト・ナットを取り付けたものがある。 そのため、マウントブラケットのシャシフレームへの締結力が維持されず、使用過程でナットが緩み、最悪の場合、走行中にボルト・ナットが落下し後続車等に危険を及ぼすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該部の穴あけ状況を点検し、穴が重複している場合にはシャシフレーム内側に座面プレートを追加し、適切なトルクで締め付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者: 使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo5599のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FS84VZ	ふそう スーパープレート	FS84VZ-500005 ～ FS84VZ-500215 令和6年6月11日 ～ 令和6年7月29日	21	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年6月11日 ～ 令和6年7月29日	(計21台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。