

連絡先: 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線42361

アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和8年5月15日

リコール届出番号	5813	リコール開始日	令和8年5月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社 パプコ 代表取締役社長 秋山 健		
	問い合わせ先: 品質保証部品質保証課 TEL046-235-8525		
不具合の部位(部品名)	巻込防止装置等(サイドガード)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドガード(巻込防止装置)において、設計時に基準適合性の確認に不備があったため、右側サイドガード平面部前端と右前車輪後端との距離が400mmを超えて取り付けられており、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、車両右側サイドガード本体を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者: ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者: 使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo5813のステッカーを貼付る。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-FRR90S4	フォワード	FRR90-7198988 ~ FRR90-7225038 令和6年2月20日 ~ 令和7年11月5日	19	
	2RG-FRR90T4		FRR90-7199312 令和6年3月7日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年2月20日 ~ 令和7年11月5日	(計20台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。