

連絡先: 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線42361
アドレス: <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和8年8月26日

リコール届出番号	5863	リコール開始日	令和8年8月26日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 パプコ 代表取締役社長 秋山 健		問い合わせ先:品質保証部品質保証課 TEL046-235-8525	
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(スペアタイヤ取付装置)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トラックのリヤオーバーハング部フレーム間に設置されたスペアタイヤキャリアブラケットにおいて、フレームへの溶接が不十分なものがある。 そのため、走行振動等により当該キャリアブラケットの溶接が剥がれ、最悪の場合、スペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤキャリアブラケットを対策品に交換する。			
不具合件数	1件		事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo5863のステッカーを貼付する。			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-FRR90S2	フォワード	FRR90-7180045 ~ FRR90-7185921 令和4年4月19日 ~ 令和4年12月27日	7	
	2RG-FTR90U2		FTR90-7015527 ~ FTR90-7015640 令和4年7月30日 ~ 令和4年8月31日	4	
日野	2KG-FD2ABA	日野レンジャー	FD2AB-130743 令和4年11月30日	1	
	2PG-FE2ACG		FE2AC-100085 令和4年1月15日	1	
三菱	2KG-FK62FY	ふそうファイター	FK62FY-610099 令和4年10月26日	1	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年1月15日 ~ 令和4年12月27日	(計14台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。