平成 24年 4月 25日

通知者の氏名 株式会社 パブコ <u>又は 名称 生産本部 品質管理部 部長 荻田 隆</u> 住 所 神奈川県海老名市柏ケ谷456番地

整理番号		サービスキャンペーン 開始日	平成 24年 4月 26日
不具合の内容	ローラーチェー: ある。そのため 力が集中するこ 内のスプリング	大型仕様架装車の側面煽りの開閉補助装置におい ンのメンテナンスが不適切な場合、当該チェーンのリ、そのままの状態で側面煽りを開く操作を行うと、当 ととによりリンク部分が破損し開閉補助力がなくなると の反力により当該開閉補助装置の構成部品が荷台 作動用の油圧配管を損傷させるおそれがある。	ンク部分が固着するものが 該チェーンのリンク部分に応 ともに、当該開閉補助装置
改善の内容	換し、チェーンス チェーン及びス ②全車両、メン	ラーチェーンを点検し、当該チェーンが固着している なびスプロケットにグリスを塗布する。当該チェーンが プロケットにグリスを塗布する。 テナンスの注意を記したコーションプレートを開閉補ほ また、当該補助装置の取扱説明書及びグリス塗布説	が固着していない場合は、 助装置付近の見やすい位置
自動車使用者等に周 知させるための措置	使用者:ダイレ	ウトメールまたは直接訪問して通知する。	

車	#II - ''	洛	サービスキャンペーン対象車の	サービスキャンヘ゜ーン	/ 世
車名	型式	通称名	車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
	LKG-CXG77A	ギガ	CXG77A-4355400 平成23年1月21日	1	
	LKG-CYJ77A		CYJ77A-7001669 平成23年7月6日	1	
	LKG-CYL77AM		CYL77AM-7000056 平成23年3月14日	1	
	PDG-CXG77X8		CXG77X8-7000060 ~ CXG77X8-7000109 平成20年1月28日 ~ 平成20年8月27日	4	
	PDG-CXY77V8J		CXY77V8J-7000069 平成20年7月4日	1	
	PDG-CYE77Y8Z		CYE77Y8Z-7000019 ~ CYE77Y8Z-7000020 平成20年8月5日 ~ 平成20年8月5日	2	
いすゞ	PDG-CYJ77W8		CYJ77W8-7001443 ~ CYJ77W8-7004551 平成20年1月11日 ~ 平成21年11月10日	26	
	PDG-CYL77V8		CYL77V8-7000908 ~ CYL77V8-7003146 平成20年1月29日 ~ 平成21年5月12日	28	
	PDG-CYL77V8A		CYL77V8A-7001226 平成20年2月20日	1	
	PDG-CYY77V8		CYY77V8-7000061 ~ CYY77V8-7000064 平成20年2月14日 ~ 平成20年2月15日	2	
	PDG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000147 平成20年10月7日	1	
	PKG-CYJ77W8		CYJ77W8-7001367 ~ CYJ77W8-7005076 平成20年2月27日 ~ 平成22年2月27日	10	
	PKG-CYL77T8		CYL77T8−7000007 平成20年8月26日	1	
	PKG-CYL77V8		CYL77V8-7000922 ~ CYL77V8-7004608 平成20年2月13日 ~ 平成22年5月28日	4	

_		1.0.10			
	PKG-CYL77V8A	ギガ	CYL77V8A-7003005 平成21年2月20日	1	
	PKG-CYY77S8J		CYY77S8J-7000010	1	
	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	平成22年5月11日	·	
	PKG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000427 平成22年7月21日	1	
い	KL-CYL51V4		CYL51V4-3000548 平成21年10月27日	1	
すゞ	PJ-CYJ51W6		CYJ51W6-7003224	1	
	10 01001110	フォワード	平成19年12月18日 FRR90-7005263	<u>'</u>	
	PKG-FRR90S2		平成20年1月22日	1	
	PDG-FRR34T2		FRR34-7005428 平成21年1月27日	1	
	PDG-FVZ34U2	•	FVZ34-7000176 ~ FVZ34-7000221	3	
	BDG-FS54JUZ	ふそう	平成20年3月17日 ~ 平成20年6月9日 FS54JUZ-550706 ~ FS54JUZ-570579	27	
		+	平成20年1月11日 ~ 平成22年8月2日 FS54JVY-550047 ~ FS54JVY-570031		
	BDG-FS54JVY		平成19年12月21日 ~ 平成22年4月13日	6	
	BDG-FS54JVZ		FS54JVZ-550001 ~ FS54JVZ-570578 平成19年12月14日 ~ 平成22年9月27日	533	
	BDG-FS55JVZ	-	FS55JVZ-550001 ~ FS55JVZ-570137	58	
	BDG-FT50JVX	1	平成20年1月23日 ~ 平成22年4月26日 FT50JVX-550051 ~ FT50JVX-550105	6	
	BDG-F1303VX	1	平成20年2月14日 ~ 平成20年10月22日 FT50JWY-550160	0	
	BDG-FT50JWY		平成21年2月10日	1	
	BDG-FT50JWZ		FT50JWZ-550009 平成20年5月30日	1	
	BDG-FT54JVX	-	FT54JVX-550099	1	
	BDG-FT54JWZ	-	平成21年1月21日 FT54JWZ-550010 ~ FT54JWZ-550097	8	
	BDG-F1545WZ		平成20年7月4日 ~ 平成21年9月1日 FU50JTX-550034	0	
	BDG-FU50JTX		平成20年1月25日	1	
	BDG-FU50JUZ		FU50JUZ-550134 平成20年5月23日	1	
$ _{-} $	BDG-FU54JNY	1	FU54JNY-550145 平成20年5月22日	1	
三菱		-	<u> </u>		
	BDG-FU54JSY	-	平成20年7月16日	1	
	BDG-FU54JTY		FU54JTY-550114 ~ FU54JTY-570016 平成20年3月26日 ~ 平成22年1月26日	11	
	BDG-FU54JTZ		FU54JTZ-551138 ~ FU54JTZ-570161 平成20年4月17日 ~ 平成21年12月2日	19	
	BDG-FU54JUZ	†	FU54JUZ-550022 ~ FU54JUZ-570650	391	
		+	平成19年12月14日 ~ 平成22年6月16日 FU55JUZ-550005 ~ FU55JUZ-550289		
	BDG-FU55JUZ	<u> </u>	平成20年2月8日 ~ 平成21年6月8日 FV54JUZ-550079 ~ FV54JUZ-570060	13	
	BDG-FV54JUZ		平成20年2月11日 ~ 平成22年8月5日	4	
	BDG-FY54JTX		FY54JTX-550004 平成20年3月25日	1	
	BDG-FY54JTY	1	FY54JTY-550081 ~ FY54JTY-550171 平成20年5月7日 ~ 平成21年3月3日	9	
	BKG-FS54JVZ	1	FS54JVZ-550176 ~ FS54JVZ-570577	71	
		-	平成20年1月24日 ~ 平成22年8月17日 FS55JVZ-550364 ~ FS55JVZ-570163		
	BKG-FS55JVZ	-	平成20年2月11日 ~ 平成22年6月21日 FU54JTZ-570068	17	
	BKG-FU54JTZ		平成21年11月4日	1	
	BKG-FU54JUZ		FU54JUZ-550348 ~ FU54JUZ-570665 平成20年2月5日 ~ 平成22年8月16日	50	
		•	1 177-1-71-6 1770-1971-9		

_		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	BKG-FU55JUZ	ふそう	FU55JUZ-550147 ~ FU55JUZ-550297 平成20年1月24日 ~ 平成20年10月28日	3	
	KL-FS54JVZ	1	FS54JVZ-521709 ~ FS54JVZ-531901	4	
	KL-FS55JUZ	1	平成20年5月16日 ~ 平成23年1月17日 FS55JUZ-520023	1	
	KL-F300JUZ	1	平成21年11月9日	1	
	KL-FY54JTY		FY54JTY-530029 平成21年6月3日	1	
	PJ-FS54JVZ		FS54JVZ-541678 ~ FS54JVZ-542359 平成20年9月9日 ~ 平成22年10月18日	3	
	PJ-FU54JTY	1	FU54JTY-540185 ~ FU54JTY-540286	2	
	LKG-FS54VUZ	1	平成20年9月1日 ~ 平成21年11月26日 FS54VUZ-500049 ~ FS54VUZ-500952	13	
		_	平成22年7月22日 ~ 平成23年7月5日 FS54VVZ-500002 ~ FS54VVZ-800867		
	LKG-FS54VVZ		平成22年1月20日 ~ 平成23年7月18日	400	
	LKG-FS55VUZ		FS55VUZ-500083 ~ FS55VUZ-500214 平成22年11月6日 ~ 平成23年3月2日	2	
	LKG-FS55VVZ		FS55VVZ-500017 ~ FS55VVZ-500270 平成22年7月21日 ~ 平成23年7月12日	44	
三菱	LKG-FU54VTY	1	FU54VTY-500011 ~ FU54VTY-500021 平成22年8月6日 ~ 平成22年9月13日	2	
	LKG-FU54VTZ	-	FU54VTZ-500239 ~ FU54VTZ-501023	19	
	LKG-FU54VUZ	_	平成22年7月19日 ~ 平成23年7月20日 FU54VUZ-500002 ~ FU54VUZ-570007	229	
			平成22年2月4日 ~ 平成23年8月6日 FU55VUZ-500014 ~ FU55VUZ-570002		
	LKG-FU55VUZ		平成21年12月8日 ~ 平成23年4月14日	9	
	LKG-FV54VUZ		FV54VUZ-500011 ~ FV54VUZ-500052 平成22年7月6日 ~ 平成23年2月24日	2	
	LKG-FY50VNY		FY50VNY-500026 平成23年5月26日	1	
	LKG-FY54VTY	-	FY54VTY-500018 ~ FY54VTY-500104 平成22年9月17日 ~ 平成23年8月19日	8	
	LDG-FQ62F	ふそう ファイター	FQ62F-550005 ~ FQ62F-550065	9	
		7749—	平成22年7月9日 ~ 平成23年4月7日 FK74F-540096		
	PDG-FK74F]	平成22年10月13日	1	
	PDG-FQ62F	_	FQ62F-520107 ~ FQ62F-540074 平成20年3月12日 ~ 平成22年7月26日	7	
	ADG-CD4XL		CD4XL-30029	1	
	ADO 0D47A		平成22年2月8日 CD4ZA-30645 ~ CD4ZA-31410	5	
	ADG-CD4ZA	1	平成20年5月8日 ~ 平成20年10月28日	5	
1	ADG-CG4ZA		CG4ZA-30179 ~ CG4ZA-31614 平成20年2月13日 ~ 平成21年11月17日	9	
D D	ADG-CG4ZE		CG4ZE-00176 平成22年12月10日	1	
トラッ	ADG-CV4XL	1	CV4XL-30013 平成20年8月21日	1	
クス	KL-CD48L	1	ー成20年6月21日 CD48L-31980 平成21年12月23日	1	
· 日 産	KL-CD48ZWA	†	CD48ZW-01827	1	
デ	PKG-CD4ZA	-	平成20年1月14日 CD4ZA-30554 ~ CD4ZA-32724	7	
イーギ		1	平成20年3月11日 ~ 平成22年6月16日 CD4ZE-30022 ~ CD4ZE-30078	-	
ゼル	PKG-CD4ZE	1	平成20年2月1日 ~ 平成20年7月9日	5	
	PKG-CG4ZA		CG4ZA-30101 ~ CG4ZA-31344 平成20年1月18日 ~ 平成21年7月7日	13	
	PKG-CG4ZE		CG4ZE-30088 ~ CG4ZE-30147 平成20年5月19日 ~ 平成20年9月1日	4	
	LDG-CG5ZA		CG5ZA-00652 平成23年1月18日	1	
$\overline{}$		•	,, 1 -,,		

LDG-CV5YL						
LKG-CG5ZA		LDG-CV5YL	_	CV5YL-00151 平成23年5月30日	1	
LKG-CG5ZE		LKG-CG5ZA		CG5ZA-00207 ~ CG5ZA-00589	3	
TRACE		L KG-CG57F		CG5ZE-00103	1	
ADG-CD2ZA						
AGG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-C02ZA ADG-CV2XA ADG-CV2XA ADG-CV2XL ADG-	リッ	LKG-CW5ZL		平成22年12月16日	1	
# 成20年1月22日 ~ 平成21年7月7日 5	ス	ADG-CD2ZA			3	
ADG-CG2ZA	日産	ADG-CG2YA			5	
### ADG-CV2XA	デ	ADG-CG2ZA		CG2ZA-30007 ~ CG2ZA-30042	3	
#R20年7月18日		ADG-CV2XA		CV2XA-30001	1	
### ADG-CV2YB			_			
BKG-FN1aWXA		ADG-CV2XL		平成20年7月24日 ~ 平成22年3月2日	2	
BKG-FN1AWXG BKG-FN1AWXG BKG-FN1AWXG BKG-FN1AWXG BKG-FN1AWXG BKG-FR1AWXA ERIANX-10042 FRIAWX-10042 FRIAWX-10042 FRIAWX-10042 FRIAWX-10042 FRIAWX-10060		ADG-CV2YB		平成20年8月7日 ~ 平成20年8月8日	3	
BKG-FNIAWXG		BKG-FN1AWXA			3	
FRIAWX-10042		BKG-FN1AWXG		FN1AWX-10338	1	
LKG-FN1AWAA		RKG-ED1AWYA	•	FR1AWX-10042	1	
LRG-FNIAWAA			•			
RG-FNIAYBG		LKG-FN1AWAA		平成23年1月20日 ~ 平成23年2月14日	2	
### PROSECTION AND PROCESS OF TRANSPORT OF		LKG-FN1AYBG			5	
BDG-FQ1EWYG FQ1EWY-10279 TR202年4月10日 TR1EXY-13598		ADG-FW1EZYG			1	
BDG-FRIEXYG FRIEXY-13598 ~ FRIEXY-15670 平成19年12月13日 ~ 平成21年1月28日 FRIEXY-1346 FRIEXY-13146 FRIEXY-13346 平成21年2月18日 ~ 平成22年4月5日 3 FRIEXY-10733 ~ FSIEWY-10733 平成20年6月11日 FWIEXY-13949 ~ FWIEXY-16050 平成19年12月27日 ~ 平成21年11月10日 21 FWIEXY-14547 TWIEXY-12007 FWIEXY-12007 TWIEXY-12007 TWIEXY-12007 TWIEXY-14549 TWIEXY-14549 TWIEXY-14549 TWIEXY-12007 TWIEXY-14549 TWIEXY-12007 TWIEXY-14549 TWIEXY-12007 TWIEXY-14549 TWIEXY-12007 TWIEXY-14549 TWIEXY-12007 TWIEXY-16060 ~ FWIEXY-12139 TWIEXY-16060 ~ FWIEXY-12139 TWIEXY-14934 ~ FRIEXY-12139 TWIEXY-14234 ~ FRIEXY-15150 TWIEXY-14234 ~ FRIEXY-15150 TWIEXY-13967 ~ FWIEXY-15884 TWIEXY-13967 ~ FWIEXY-15884 TWIEXY-13967 ~ FWIEXY-15884 TWIEXY-13967 ~ FWIEXY-15884 TWIEXY-14276 ~ FWIEXY-14276 ~ FWIEXY-14276 ~ FWIEXY-14276 TWIEXY-14276 ~ FWIEXY-14276 TWIEXY-14276 ~ FWIEXY-14276 TWIEXY-14276 TWIEXY-14276 TWIEXY-14276 TWIEXY-14276 TWIEXY-14276 TWIEXY-11105 TWIEXY-14276 TWIEXY-11105 TWIEXY-14276 TWIEXY-14276 TWIEXY-11105 TWIEXY-14276 TWIEXY-1		BDG-FQ1EWYG		FQ1EWY-10279	1	
BDG-FR1EZYG		BDG-FR1FXYG		FR1EXY-13598 ~ FR1EXY-15670	14	
BDG-FS1EWYG BDG-FS1EWYG BDG-FW1EXYG BDG-FW1EXYG BDG-FW1EXYG BDG-FW1EXYJ BDG-FW1EXYJ BDG-FW1EXYJ BDG-FW1EYYG BDG-FW1EYYG BDG-FW1EYYG BDG-FW1EYYG BDG-FW1EYYG BDG-FW1EYYG BDG-FW1EXYG BCG-FW1EXYG BCG-FW1EXYG BCG-FW1EXYG BKG-FR1EXYG BKG-FR1EXYG BKG-FW1EXYG BKG-FW1EXYJ BKG-FW1EXYD BKG-FW1EXBD BKG-						
### PROCESSION OF CONTROL OF CON		BDG-FRIEZYG				
BDG-FW1EXYG		BDG-FS1EWYG		平成20年6月10日 ~ 平成20年6月11日	3	
BDG-FW1EXYJ FW1EXY-14547 1	日日	BDG-FW1EXYG			21	
BDG-FW1EYYG	野	BDG-FW1EXYJ			1	
BDG-FW1EZYG		BDG-FW1EYYG		FW1EYY-12007	1	,
BKG-FR1EXYG 平成20年3月10日 ~ 平成21年12月8日 BKG-FR1EXYG FR1EXY-14234 ~ FR1EXY-15150 5 BKG-FW1EXYG FW1EXY-13967 ~ FW1EXY-15884 5 BKG-FW1EXYJ FW1EXY-14276 ~ FW1EXY-18513 4 FW1EXY-14276 ~ FW1EXY-18513 4 FW1EXW-1105 FW1EXW-1105 1 FR1EXB-10961 1 FW1EXB-10800 FW1EXB-10853 4 FW1EXB-10600 FW1EXB-10853 4 FW1EXB-10600 FW1EXB-10853 4 FW1EXB-10800 FW1EXB-10853 4 FW2PXH-50077 1 FW3PXHA FW1EXB-10389 1			1	FW1EZY-10604 ~ FW1EZY-12139	22	
BKG-FRIEXYG 平成20年4月16日 ~ 平成20年10月14日 BKG-FW1EXYG 平成20年1月16日 ~ 平成20年10月14日 BKG-FW1EXYJ FW1EXY-14276 ~ FW1EXY-18513 KS-FW1EXWG FW1EXY-14276 ~ FW1EXY-18513 FW1EXW-11105 FW1EXW-11105 FW1EXW-1106 PR1EXB-1060 PW1EXB-10961 PW1EXB-10853 PW1EXB-10600 ~ FW1EXB-10853 PW1			-			
BKG-FW1EXYG 平成20年1月14日 ~ 平成23年4月22日 BKG-FW1EXYJ 平成20年1月14日 ~ 平成23年4月22日 KS-FW1EXWG FW1EXW-1105 LKG-FR1EXBG FR1EXB-10961 LKG-FW1EXBJ FW1EXB-10600 ~ FW1EXB-10853 FR2PXH-50077 FR2PXH-50077 FR2PXH-50077 1 PKC-FC7 IKYA IPF		BKG-FR1EXYG		平成20年4月16日 ~ 平成20年10月14日	5	
BKG-FWTEXYJ 平成20年2月29日 ~ 平成22年2月2日 KS-FW1EXWG FW1EXW-11105 LKG-FR1EXBG FR1EXB-10961 1 LKG-FW1EXBJ FW1EXB-10600 ~ FW1EXB-10853 KL-FR2PXHA FR2PXH-50077 RKG-FC7 IKYA PS		BKG-FW1EXYG		平成20年1月14日 ~ 平成23年4月22日	5	
KS-FW1EXWG		BKG-FW1EXYJ			4	
LKG-FR1EXBG FR1EXB-10961 平成23年5月19日 1 LKG-FW1EXBJ FW1EXB-10600 ~ FW1EXB-10853 平成23年1月13日 ~ 平成23年6月23日 4 KL-FR2PXHA FR2PXH-50077 平成22年2月5日 1 BKG-FC7 JKVA PB FC7JKY-10389 1		KS-FW1EXWG]	FW1EXW-11105	1	
LKG-FW1EXBJ FW1EXB-10600 ~ FW1EXB-10853 平成23年1月13日 ~ 平成23年6月23日 4 KL-FR2PXHA FR2PXH-50077 平成22年2月5日 1 BKG-FC7 JKYA 日野 FC7JKY-10389 1		LKG-FR1EXBG	1	FR1EXB-10961	1	
KL-FR2PXHA 平成23年1月13日 ~ 平成23年6月23日 FR2PXH-50077 1 平成22年2月5日 1 FC7JKY-10389 1		LKG-FW1EXBJ	1	FW1EXB-10600 ~ FW1EXB-10853	4	
平成22年2月5日 BKG-EC7 IKYA ^{日野} FC7JKY-10389 1			1	FR2PXH-50077	1	
I I BKC-FC7 IKVA I I I I I I						
		BKG-FC/JKYA	レンジャー		1	

	(製作期間全体の範囲) 平成19年12日13日~平成23年8日19日	(計2258台)	
ļ	平成19年12月13日~平成23年8月19日		

【注意事項】

サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。