



燃料タンクリコール届出のご案内

いつも弊社のアフターサービス推進にご協力を賜り誠にありがとうございます。
令和2年3月26日付にて、国土交通省ヘリコール(リコールNo. 4694)の届出を致しましたのでご案内させていただきます。

1. リコール届出の内容

燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。

そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。

2. 改善修理の内容

全車両、燃料タンクドレンプラグを規定トルクで締め付ける。

作業内容は別途、作業手順書をお送りいたします。(作業時間 約 0.2時間)

3. 対象製品及び対象期間

対象製品：末吉工業製燃料タンク(スチール)を取付した車両

対象期間：2019年10月7日～2019年11月26日生産車両(19台)



ご依頼内容

1. 改修工事の実施にあたり、弊社から工事依頼書にて依頼させていただきます。
弊社より、改修要領書とリコールステッカー等を支給させていただきます。
2. 改修工事をしていただくにあたり、工事依頼書に記載のお客様と工事日程の調整をお願いいたします。

お問い合わせ先について

株式会社 パブコ 品質保証課
〒243-0402
神奈川県海老名市柏ヶ谷456番地
TEL046-235-8525 FAX046-292-0165
受付時間: 月～金(除く所定の休日)